

## **Sammanfattning av barnvagnstest**

Barnvagnarna är testade mot delar av barnvagnsstandarden samt mot föreslagna nya krav av handtags hållfasthet och barnvagnars stabilitet i utkast till ny barnvagnsstandard. Dessutom har provningar av liggdelarnas bärhandtag mot krav i babyliftstandarden genomförts. Ingen av vagnarna uppfyllde alla säkerhetskrav vid provningarna. Allvarlighetsgraden i anmärkningarna varierar men flera allvarliga säkerhetsbrister har påträffats i kontrollen. Nedan finns de provade barnvagnarna i bokstavsordning.

### **Provade vagnar:**

#### **BabyTravel Komfort/Amsterdam**

Bärhandtaget till liggdelen skadades så att liggdelen riskerar att tippa så att barnet faller ur. Klämrisiker varav en allvarlig i liggdelens sufflett, öppningar där fingrar kan fastna, vassa kanter på plastdetaljer och en smådel som lossnade från bromsen. Anmärkningar i bruksanvisning och märkning av barnvagnen.

#### **Brio Go**

Klämrisiker, smådelar och otillräcklig fastsättning av innertyget i liggdelen så att barnet kan få det över ansiktet. Enstaka brister i bruksanvisning och märkning av vagnen. Vid test mot babyliftstandarden gick en bärrem till liggdelen av så att barn riskerar att falla ur.

#### **Crescent Diva**

Handtaget på vagnen gick av på ena sidan. En fjädervajer håller kvar handtaget till viss del men det finns risk för att vagnen tippas om handtaget skulle gå av på båda sidor. Sömmen i liggdelen sprack. Klämrisiker, öppningar där fingrar kan fastna, öppning mellan sufflett och ryggstöd där barn riskerar att falla ur. Låsningen av hopfällningsmekanismen är otillräcklig vilket innebär risk för att vagnen faller ihop med barnet i. Anmärkningar i bruksanvisning och märkning av barnvagnen.

#### **Emmaljunga Nitro City**

Klämrisiker, öppningar där fingrar kan fastna och vassa kanter på plastdetaljer. Enstaka brister i bruksanvisning och märkning av vagnen.

### **Graco Freya**

Klämrisker, öppningar där fingrar kan fastna, smådelar lossnade från bygel och sele. Myggnätet fick anmärkning om fastsättningen. En broms av två gick inte att aktivera efter rullbandstestet. Anmärkningar i bruksanvisning och märkning av barnvagnen.

### **Kronan Duovagn**

Det är möjligt att sätta fast liggdel och sittedel felaktigt utan att det är uppenbart. Om delarna inte sitter fast ordentligt kan de falla av med barnet i så att barnet riskerar att skadas. Bromsen går i men vagnen glider med låsta hjul ned för testbanan. Klämrisk, öppningar där fingrar kan fastna, vassa kanter på nummerplåten, smådel i form av lätt avtagbar plastdekal. Anmärkningar i bruksanvisning och märkning av barnvagnen.

### **Nowalex Focus**

Allvarliga klämrisker, öppningar där fingrar kan fastna, vassa kanter på metall- och plastdetaljer och smådelar som lossnade. Innertyget i liggdelen är dåligt fastsatt så att barnet kan få det över ansiktet. Innertyget och selen sitter inte fast i sittvagnen och selen höll inte kvar testdockan. Det finns en öppning mellan ryggstöd och sufflett där barnet riskerar att falla ur. Bärremmarnas infästning i liggdelen skadades. Anmärkningar om märkning av barnvagnen. Bruksanvisning saknas helt.

### **Quinny Buzz med Dreami liggdel**

Barnvagnen klarade standardens krav på broms men efter provning konstaterades att bromsen släppte om man gungade på vagnen vilket innebär att bromsen även riskerar att släppa av ett barns rörelser i vagnen. Mindre allvarliga klämrisker, knapp från skötväska lossnade. Anmärkningar i bruksanvisning och märkning av barnvagnen. Ingen information fanns på svenska. Vid test mot babyliftstandarden gick bärhandtaget på liggdelen av så att barn riskerar att falla ur.

### **Teutonia Spirit S3**

Låsknapparna för fastsättning av sittedelen i chassit kan nås och låsas upp av ett barn. Om låsningen är upplåst kan sittedelen falla av med barnet om man går över exempelvis ett trappsteg. Vagnen uppfyller standardens krav på stabilitet men välte vid provning mot förslag till ny standard. Då det finns flera ärenden mot vagnen gällande stabilitet i kombination med

provningen tyder detta enligt Konsumentverket på att vagnen har brister i stabiliteten. Låg klämrisk vid sufflett och fotstöd, öppningar där barns fingrar kan fastna. Stoppning kan tas loss från bygeln. Anmärkningar i produktinformation.

### **Urban Jungle Mountain Buggy**

Öppningar där fingrar kan fastna om inte suffletten är på. Bärhandtagen på liggdelen är för lågt placerade. Anmärkningar i bruksanvisning och märkning av barnvagnen.